Рисунок 1





Рисунок 2



№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение
11, 11			00	К42	К44	К47					
1	Воздуховод (рис.2)	2601. 00.0.005	1	1	1	1					
2	Защелка	ВОК.00.0.036	2								
3	Защелка	ВОК.00.0.036-02				2					
3	Заслонка	2601.00.0.006	1	1	1	1					
4	Иллюминатор	BO-01.00.23	1	1	1	1					
5	Крышка	2601.00.0.007	1	1	1	1					
6	Крышка (рис. 2)	2601.00.0.010	1								
7	Крышка	2601.00.0.010-03				1					
8	Кронштейн	2601.00.0028	1	1	1	1					
9	Кнопка (рис.1)	BO-01.00.64-03	4								
10	Корпус переключателя	BO-01.00.62	1	1	1	1					
11	Корпус подсветки (рис.2)	ВОК.00.0.045	1	1	1	1					
12	Корпус	2601.01.0.000	1								
13	Корпус	2601.01.0.000-01				1					
14	Корпус	2601.01.0.000-02		1							
15	Корпус	2601.01.0.000-03			1						
16	Колодка клемная	COB 2.5-006	1	1	1	1					
17	Лампа	ДС230-240-25-1 с цоколем Е 14	2	2	2	2					
18	Прижим (проволока см. рис.2)	2601.00.0.009	2	2	2	2					

№	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение
п/п											
			00	К42	К44	К47					
19	Вилка опрессованная	61-6-250-60227	1	1	1	1					
	_	IEC 53 2x0.75-2.2-									
		1-16 RoHS TY BY									
		200194876.006-									
		2007)									
20	Патрон Е14	QH14C	2	2	2	2					
21	Переключатель	ПКн-515	1	1	1	1					
	кнопочный										
22	Перемычка	ВОК.00.0.050	2	2	2	2					
23	Гайка пластмассовая	1445-00.043									
24	Электродвигатель	К271896А либо	1	1	1	1					
		EA25/45RA									
		(замена)									

Перечень запасных деталей применяемых в ранее изготовленных плитах

N Π/π	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение	Примечан
			00	01								
									·	·		

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ СП ОАО **БРЕСТГАЗОАППАРАТ**Унитарное предприятие «Гефест-техника»

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ БЭВ 2601

Каталог запасных частей на воздухоочиститель дает возможность правильно выбрать и обозначить деталь согласно заводской нумерации.

Республика Беларусь 224002 г. Брест ул. Суворова, 21

БСО: телефон/факс (0162) 27-68-27